



OPERAT SZACUNKOWY

z wyceny ruchomości wg postanowienia

0605-SEE.715.1.151.2025.4 z dnia 3 grudnia 2025r.

Cel wyceny ustalenie wartości rynkowej części pojazdu BMW X5 z roku 2016 o nr 63719748N57D30A tj.:

- silnik marki BMW X5 z 2016r o nr 63719748N57D30A
- drzwi przednie lewe,
- tylna kłapa bagażnika,
- tylny most wraz z podłóżnicą,
- podłóżnica przednia wraz z kolumna kierowniczą,
- półosie napędowe przednie,
- wał napędowy,
- dwa amortyzatory tylne,
- dwa amortyzatory przednie

Data oględzin 05.12.2025r

Data wyceny 10.12.2025r

Zlecniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie

Miejsce dozoru PW „GRANICA” ul Zwycięstwa 122-175 Dorohusk

Biegły skarbowy Sławomir Czwórnóg

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórnóg
Rzecznik Rzecznik
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY

- Silnik marki BMW X5 z 2016r o nr 63719748N57D30A

Producent – BMW

Typ silnika Diesel, Common Rail (turbo)

- pojemność skokowa 2993 cm³(3.0 litra)

- układ cylindrów – rzędowy 6- cylindrów,

- moc – 190kW(około 258KM)





- zastosowanie – BMW seria 5 (F01,F02, F)7F10,F11)

- przebieg – nieznany,


- brak układu wtryskowego (pompy paliwa, szyny Common Rail, wtryskiwaczy), reszta osprzęty silnika zamontowana.

- silnik w dobrym stanie, widoczne ślady demontażu silnika, brak wycieków z silnika,

- wszystkie podzespoły układu oryginalne z oznaczeniami logo producenta BMW.



RZECZOWNICWA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwońóg
Rzeczoznawca i wykonywany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY






Wartość rynkowa silnika wraz z osprzętem 15000 tysięcy zł brutto

Drzwi przednie lewe BMW X5 rocznik 2016r

- kolor biały
- brak poszycia wewnętrznego drzwi,
- brak lusterka zewnętrznego
- brak osprzętu drzwi,
- szyba boczna drzwi nie rozbita,
- zawiasy i ogranicznik otwarcia przy drzwiach,
- widoczne ślady użytkowania, zarysowane poszycie drzwi w dołnej części oraz obok klamki w części górnej,
- część oryginalna z oznaczeniami logo producenta BMW.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórny
Rzecznik Certyfikowany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY




Wartość rynkowa drzwi przednich lewych 700 zł brutto.

Pokrywa bagażnika

- pokrywa kompletna,
- amortyzatory pokrywy zamontowane,
- szyba tylna sprawna,
- widoczne ślady użytkowania,
- pokrywa oryginalna z oznaczeniami logo producenta BMW.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórny
Rzecznik Certyfikowany
RS001529
BIEGŁY SKARBOWY





Wartość rynkowa pokrywki bagażnika brutto 1500 zł

Tylny most wraz z ramą pomocniczą

- sprawny, brak widocznych uszkodzeń,
- zamontowane elementy zawieszenia,
- piasty kół wraz półosiami,
- układ hamulcowy (tarcze, zaciski)
- odcięte przewody hamulcowe,
- część wału napędowego przykręcona do piasty główki wału,
- tuleje podwieszenia ramy mostu w dobrym stanie technicznym, brak śladów zużycia,
- tylny most wykazuje, że świeżo zdemontowany w pojeździe,

RZECZoznawca SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórnoś
Rzecznik Prawa Certyfikowany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY

- rama pomocnicza w dobrym stanie technicznym,
- wahacze zawieszenia w dobrym stanie technicznym,
- układ hamulcowy w dobrym stanie technicznym, widoczne zużycie tarcz hamulcowych.
- wszystkie podzespoły układu oryginalne z oznaczeniami logo producenta BMW.





Wartość rynkowa ramy z układem napędowym 3000 tysiące zł brutto.

Wartość rynkowa wału napędowego 500 zł brutto.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODÓW
mgr inż. Sławomir Czwornóg
Rzecznik Certyfikowany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY

Rama pomocnicza wraz z elektryczną przekładnią kierowniczą

- rama w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzeń,
- układ wspomagania w dobrym stanie technicznym wraz z drążkami kierowniczymi,
- zwrotnice kół przednich w dobrym stanie technicznym, bez wyczuwalnych luzów na końcówkach
- elementy zawieszenia przedniego w dobrym stanie technicznym, bez wyczuwalnych luzów na tulejach i sworzniach,
- piaty kół sprawne
- układ hamulcowy sprawny (zaciski sprawne, widoczne zużycie tarcz hamulcowych, odcięte przewody hamulcowe),
- drążek stabilizatora sprawny, tuleje mocujące sprawne, łączniki stabilizatora sprawne.
- cały podzespół w dobrym stanie technicznym, widoczne ślady świeżego demontażu z pojazdu.
- wszystkie podzespoły układu oryginalne z oznaczeniami logo producenta BMW.





Wartość rynkowa ramy(sanki) wraz z przekładnią kierowniczą 3000 tysiące zł brutto.

Półosie napędowe przednie

- stan techniczny półosi dobry,
- półosie kompletne, z demontażu
- stan osłon gumowych przegubów, bez widocznych uszkodzeń i pęknięć,
- zakończenia wielowypustowe półosi w dobrym stanie technicznym,
- półosie oryginalne z oznaczeniem i logo producenta,
- nr części P762291401, P762291301.



RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórny
Rzecznik UoD certyfikowany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY



Wartość rynkowa półosi napędowych 600 zł (sztuka) brutto

Amortyzatory tylne

- stan techniczny dobry
- amortyzatory z górnym mocowaniem
- brak widocznych uszkodzeń,
- brak wycieków,
- amortyzatory z elektroniczną regulacją siły tłumienia.



Wartość rynkowa amortyzatorów tylnych 400 zł (sztuka) brutto

Amortyzatory przednie

- amortyzatory w dobrym stanie.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwórnoś
Rzecznik Prawa Certyfikowany
RS001539
BIEGŁY SKARBOWY

- brak widocznych wycieków,
- amortyzatory kompletne wraz ze sprężynami,
- amortyzatory z elektroniczną regulacją siły tłumienia
- części oryginalne z logo producenta,
- amortyzatory z elektroniczną regulacją siły tłumienia.



Wartość rynkowa amortyzatorów przednich 700 zł (sztuka) brutto.

RZECZOWNIK SAMOCHODOWY
mgr inż. Sławomir Czwóróg
Rzecznik Certyfikowany
RS001839
BIEGŁY SKARBOWY