


IDENTYFIKACJA I USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO



MARKA POJAZDU:

SEAT Ibiza

NUMER REJESTRACYJNY:

LHTK86

0602-SEE.715.266.2025.

WŁAŚCICIEL POJAZDU:

Skarb Państwa-Urząd Skarbowy
ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU 4 000 zł
słownie: cztery tysiące zł



SPORZĄDZIŁ:
Biegły Skarbowy
mgr inż. Sławomir MALICKI

Biała Podlaska, styczeń 2026 r.

WYCENA NR 8/2026

z dnia 2026-01-26

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki
Właściciel pojazdu: Skarb Państwa-Urząd Skarbowy

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: SEAT Typ pojazdu: Ibiza
Nr rej.: LHTK86 Rok produkcji: 2004
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr identyfikacyjny	VSSZZZ6LZ4R096899
Rodzaj nadwozia	hb 3
Rodzaj silnika	Iskrowy
Pojemność skokowa silnika	1390 ccm
Moc silnika	55 kW
Skrzynia biegów	manualna
Wskazanie licznika	223 557 km
Przebieg szacowany	223 557 km
Kolor nadwozia	szary
Masa własna	1015 kg
DMC	1544 kg

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

KOŁO	MARKA, TYP		ZUŻYCIE [%]
Lewe przednie	TRIANG	185/60R14	70
Prawe przednie	TRIANG	185/60R14	70
Lewe tylne	TRIANG	185/60R14	70
Prawe tylne	TRIANG	185/60R14	70
Zapas	Dunlop	185/65R14	70

Wypożyczenie standardowe dla typu pojazdu.

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu SP ZOZ w Grabanowie.

W wyniku oględzin ustalono:

Pojazd kompletny;

Zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji i przebiegu;

Uszkodzony zderzak P strona prawa;

Uszkodzony błotnik PP;

Uszkodzony błotnik PT;

Rozładowany akumulator;

Uruchomienie silnika możliwe z zewnętrznego źródła prądu;

Zalecany przegląd diagnostyczny;

Ślady korozji nadwozia;

Zagraniczna rejestracja;

Brak książki serwisowej.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ 6 000 ZŁ
NIEZBĘDNE NAPRAWY /uwzględniając amortyzację/..... - 1 000 ZŁ
KOREKTA ZA OGUMIENIE..... - 400 ZŁ

KOREKTY RÓŻNE	[%]	WARTOŚĆ [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	- 3	-180
Niewłaściwe serwisowanie	- 3	-180
Badanie techniczne	- 4	-240

KOREKTY RÓŻNE - 600 ZŁ

KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSiRD
2. niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu,
określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

4 000 zł


(słownie: cztery tysiące zł)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-

Dnia 2026-01-26

BIEGŁY SKARBOWY



Dokumentacja fotograficzna

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



