



KARBO
MOŚCIU
-12- 04
złożono bezpr
URZĘDZIE



KARTA 2 BIEGI
mgr Stanisław Kusiak

~~SECRET~~



WZĄD SKA
W ZAMO
2025-12-04
ondencje złośnry bezpo
w URZĘDZIE



KARTA 1

BIEGŁY
mgr Stanisław Kusiak

Podwozie:

Elementy podwozia pokryte korozją i zużyte proporcjonalnie do okresu eksploatacji.

Nadwozie:

Nadwozie typu furgon wymaga napraw blacharsko-lakierniczych.

Kabina kierowcy, wyposażenie wnętrza, fotele, tapicerka mocno zużyte i zanieczyszczone.

Ogumienie

Opony o rozmiarze 215/75R16C, produkcja lipiec 2020 r. Opony osi przedniej, wysokość rzeźby bieżnika wynosi 5 mm a opon osi tylnej 7 mm. Ze względu na długotrwały przestój pojazdu, opony nie kwalifikują się do dalszej eksploatacji [REDACTED]

II. Wycena:

Wycena metodą porównawczą. (porównane trzy pojazdy)

Identyfikacja cech pojazdów porównawczych.

Nazwa cechy	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Data ogłoszenia	02.12.2025	02.12.2025	02.12.2025
Cena (zł)	8.900	11.800	19.000
Rok produkcji	2013	2012	2013
Moc silnika (kW)	96	96	96
Przebieg (km)	447.000	401.000	274.000
Wyposażenie	średnie	średnie	średnie
Stan techniczny	niesprawny	sprawny	sprawny
Źródło informacji	OLX ID 1032802168	OLX ID 1037979649	OLX ID 971962572
Zakres kwotowy zmienności cen: $\Delta C = C_{max} - C_{min}$, $\Delta C = 10.100 \text{ zł}$.			

Średnia cena porównywanych pojazdów wynosi około 13.233 zł.

Średni przebieg porównywanych pojazdów wynosi około 374.000 km

Rozpiętość cen wynosi około 10.100 zł.

Zastosowane korekty :

Ujemna korekta ze względu na konieczność wykonania niezbędnych napraw, obsługi serwisowej - 25%

Korekty ujemne. Razem – 25%.

13.233 zł – 25% = 9.924,75 zł. (W zaokrągleniu 9.925,00 zł.)

Na podstawie powyższego opisu technicznego oraz innych dostępnych danych zostaje wydana następująca ocena:

OCENA

Biorąc pod uwagę opisany stan techniczny pojazdu oraz poziom cen rynkowych określám jego wartość brutto na kwotę: **9.925,00 zł. (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).**

Podpisując niniejszą ocenę biegły zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe i błędy montażu.

W załączeniu zdjęcia pojazdu:

Karta nr 1,2.

Zamość dnia : 02.12.2025r.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr Stanisław Kusiak

093530

OCENA TECHNICZNA**Nr: 4/2025**

Wykonano dnia: 02.12.2025 r.

Zlecniodawca: **NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO w ZAMOŚCIU**
ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość

Zlecenie z dnia: 01.12.2025r., L.dz. 0620-SEE.145466580.2025.

Badanie wykonał biegły skarbowy : Stanisław Kusiak, PESEL [REDACTED]

Numer wpisu na listę NN.2-7244/04/03.

Zadania oceny: Określenie szacunkowej wartości pojazdu.



Marka pojazdu	Typ - model	Nr rejestracyjny	Data I rejestracji	Rodzaj pojazdu	Liczba miejsc.	Masa własna - kg	Dop. masa całkowita kg
FIAT	DUCATO	GWE9517L	14.05.2013	Samochód ciężarowy	3	2229	3500
Rodzaj silnika	Typ / model	Nr podwozia/nadwozia/ VIN		Rok produkcji	Poj. siln. w cm3	Moc kW/KM	Stan licznika km
Z.S.	2.3 JTD	ZFA25000002400676		2013	2287	96/130	----

Miejsce oględzin: Czołki 28A.

Dzień oględzin: 01.12.2025 roku.

Niezbędne dane identyfikacyjne pojazdu zostały pobrane z systemu CE'

Pierwsza rejestracja w kraju dnia: 07.08.2017 r.

**Podstawa merytoryczna:**

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09.12.1999r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 100, poz.1175, z późn. zm.). Dz.U. z 2014r., poz.1619 , Art.67b, Art.99 par.3. Dz.U. Nr 92/2014, poz. 654.

Informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych – INFOEKSPERT, INTERNET.

Wycena maszyn i urządzeń – Jerzy Napiórkowski.

Katalogi i informacje internetowe.

Cenniki branżowe.

Materiały własne.

Uwagi :**Samochód ciężarowy, furgon.**

Według informacji o cenach rynkowych pojazdów używanych, średnia cena porównywalnego pojazdu wynosi około 21.000 zł. przy przebiegu około 360.000 km.

I. Uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu:

Ostatnie badanie techniczne pojazdu wykonano przy stanie licznika 337.254 km w dniu 08.04.2021 roku i było ważne do 08.04.2022 roku. Aktualny przebieg pojazdu nie został ustalony.

Podczas oględzin silnik nie został uruchomiony. Akumulator wymontowany.

Opis stanu technicznego:

Pojazd jest długotrwale wyłączony z ruchu. Jest prawdopodobne, że uległ awarii w 2021 roku i od tego czasu znajduje się w przestoju technicznym. Wskazuje na to częściowo zdemontowany osprzęt silnika.

Nie ma możliwości ustalenia przyczyny przestoju pojazdu.

Zespół napędowy:

Poziom oleju silnikowego i pozostałych płynów eksploatacyjnych mieści się w prawidłowych granicach. Brakuje jakichkolwiek informacji o obsłudze okresowych pojazdu.