


IDENTYFIKACJA I USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU



MARKA POJAZDU:

Fracht

NUMER REJESTRACYJNY:

LBI93664

0602-SEE.7110-2549.2024

WŁAŚCICIEL POJAZDU:

Skarb Państwa-Urząd Skarbowy
ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU **1 900 zł**
słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł

SPORZĄDZIŁ:
Biegły Skarbowy

mgr inż. Sławomir MALICKI



Biała Podlaska, marzec 2026 r.

WYCENA NR 12/2026

z dnia 2026-03-02

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki
Właściciel pojazdu: Skarb Państwa-Urząd Skarbowy

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: Fracht Typ pojazdu: Victoria
Nr rej.: LBI 93664 Rok produkcji: 2019
Rodzaj pojazdu: przyczepa lekka ciężarowa

Nr identyfikacyjny	SZXV00000K0000166
Rodzaj nadwozia	Skrzynia
Dop. masa całkowita	750 kg
Masa własna	380 kg
Dop. ładowność	370 kg
Liczba osi	2
Powierzchnia załadunkowa	3,60x1,80 m
Kolor nadwozia	Siwy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

KOŁO	MARKA, TYP	ZUŻYCIE [%]
Lewe przednie	KENDA 165/70R14C 69.87R	80
Lewe tylne	KENDA 165/70R14C 69.87R	80
Prawe tylne	KENDA 165/70R14C 69.87R	80
Prawe przednie	KENDA 165/70R14C 69.87R	80

Wypożyczenie standardowe dla typu pojazdu

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

W wyniku oględzin ustalono:

- Zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji;
- Pojazd uszkodzony;
- Pogięty bort przedni;
- Zniszczona podłoga – połamane płyty pilśniowe;
- Brak lamp odblaskowych przednich i bocznych;
- Brak hamulca najazdowego i postojowego (stan fabryczny);
- Koło podporowe;
- Dodatkowe borty podwyższające;
- Brak dokumentacji eksploatacyjnej;

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ 4 000 ZŁ
NIEZBĘDNE NAPRAWY (uwzględniając amortyzację) – 1 500 ZŁ
KOREKTA OGUMIENIA – 400 ZŁ

KOREKTY RÓŻNE	[%]	WARTOŚĆ [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	- 3	-120
Lokalna sytuacja rynkowa	- 2	-80

KOREKTY RÓŻNE – 200ZŁ

KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSiRD PZM
2. niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1 900 zł

(słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Dnia 2026-03-02

BIEGŁY SKARBOWY



Dokumentacja fotograficzna

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

2. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

3.

4.

5.

6.

Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



